

Zasíláme Vám oficiální informaci o stavu na přivaděči Nýrsko – Holýšov:

Během uplynulého týdne od 3. 6. 2019 došlo postupně k poruchovému stavu na přivaděči Nýrsko – Holýšov v úseku od VDJ Lazce do Holýšova. Stav byl zapříčiněn nadměrnými odběry vody v důsledku zalévání zahrad a zejména napouštění bazénů ve všech dotčených lokalitách v souvislosti s náhlými vysokými teplotami. Pokus o vyhlášení zákazu těchto činností na lokalitě Holýšov HTP (zásobeno z vrtů Líšíná) došlo k opačnému efektu a naprosté nekázni odběratelů.

V souvislosti s tím došlo k poklesu hladiny vody ve VDJ Šibeník (H. Týn), Staňkov I, ÚV Holýšov a Výhledy (Holýšov), což zapříčinilo vznik vzduchových bublin v systému. Abychom dokázali systém odvzdušnit, bylo nutné zvýšit průtok vody do VDJ Lazce, což způsobilo přechodné zakalení vody v celém systému. Zákal je železitého charakteru, voda je po převaření pitná. Mezní hodnota ukazatele „zákal“ je hodnotou organoleptických ukazatelů jakosti pitné vody, jejích přirozených součástí nebo provozních parametrů, které nejsou stanoveny z hlediska zdravotního, ale z hlediska senzorického nebo provozně-technického. Jejich překročení nepředstavuje akutní zdravotní riziko.

Vzhledem k situaci, že koluje mezi obyvatelstvem fabulace, že stav zapříčinila společnost EVOBUS, považuji za nutné toto dementovat neb napouštění nádrže v EVOBUSU probíhalo řízeně a v dřívějším termínu před 18.5. (konec napouštění).

S maximálním úsilím odkalujeme systém přivaděče. Za způsobené potíže se společnost CHVaK a.s. všem odběratelům omlouvá.

Děkujeme za pochopení.

Eva Gožďálová

Ing. Eva Gožďálová

statutární ředitelka

gozdalova@chvak.cz

379 792 325

775 884 837